


Węgrów 24.11.2022r.

Wyniki testu hydrantów wykonane dnia 25.10.2022 roku za pomocą elektronicznego urządzenia pomiarowego HT-02 KRESAF.

Data	godzina	nr pomiaru hydrantu	typ hydrantu	ciśnienie statyczne [MPa]	ciśnienie dynamiczne [MPa]	wydajność rzeczylwista dm ³ /s	Adres
2022.10.25	10.31.15	10 256	HZ/26mm	0,46	0,22	10,55	Treblinka Muzeum
2022.10.25	10.33.23	10 257	HZ/26mm	0,37	0,23	10,86	Treblinka Muzeum
2022.10.25	10.50.17	10 259	HZ/26mm	0,54	0,25	11,28	Treblinka Nadleśnictwo
2022.10.25	10.51.57	10 250	HZ/26mm	0,45	0,25	11,34	Treblinka Nadleśnictwo

Daniel Majewski



Zgodne z oryginałem
KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACJI
.....
data podpis
Iga Wielądek